



HEMPADUR FAST DRY 15560

15560: BAZĖ 15569 : KIETIKLIS 97560

Aprašymas:	HEMPADUR FAST DRY 15560 tai itin greitai džiūvantis dviejų komponentų epoksidiniai dažai. Sudėtyje yra cinko fosfato.
Rekomenduojamas naudojimas:	Greitai džiūstantis gruntas ar tarpinė danga HEMPADUR sistemose, skirtas greitam tarp sluoksniui apdorojimui. Galima naudoti darbui vietoje, ypač ten, kur reikalaujama VOC direktyvų atitikties.
Eksplotacinė temperatūra:	Maksimaliai, tik sausa danga: 140°C/284°F
Sertifikatai/Liudijimai:	Atitinka ES Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus subkategorija j.
Tinkamumas:	Yra grupės asortimente. Gaunama pagal išankstinį patvirtinimą.
FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS:	
Atpalvių numeriai/Spalvos:	12170* / Pilkas žr. PASTABAS kitoje lapo pusėje
Apdaila:	Plokštuma
Kietųjų dalelių kiekis, %:	62 ± 1
Teorinė dengiamoji geba:	6.2 m ² /l [248.6 sq.ft./US gallon] - 100 mikronų/4 tūkstantosios colio dalys
Pliūpsnio temperatūra:	27 °C [80.6 °F]
Specifinis sunkis:	1.4 kg/litre [12 lbs/US gallon]
Viršutinio sluoksnio džiūvimas:	0.5 approx. hour(s) 20°C/68°F
Nelimpa liečiant:	1 - 1.5 valanda (-os) 20°C/68°F
Pilnai sukietėjęs:	7 diena (-os) 20°C/68°F
Lakių organinių junginių sudėtis:	351 g/l [2.9 lbs/US gallon]
	<i>*kiti atspalviai pagal asortimento sąrašą.</i>
	<i>Pateikiamos fizinės charakteristikos yra nominalūs duomenys, apskaičiuojami remiantis HEMPEL Group patvirtintomis formulėmis.</i>
NAUDOJIMAS:	
Versija, mišrus produktas:	15560
Maišymo santykis:	BAZĖ 15569 : KIETIKLIS 97560 4 : 1 pagal kiekį
Naudojimo būdas:	Beoris purkštuvas / Orinis purškimas / Teptukas
Skiediklis (didžiausias kiekis.):	08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%)
Sunaudojimo laikas:	2 valanda (-os) 20°C/68°F
Purkštuko anga:	0.019 - 0.021 "
Purkštuko slėgis:	175 bar [2537.5 psi] (Beorio purkštuvo duomenys yra orientaciniai ir gali būti koreguojami)
Įrangos valymas:	99610
Nurodytas sauso sluoksnio storis:	100 mikronai [4 tūkstantosios colio dalys] žr. PASTABAS kitoje lapo pusėje
Nurodytas šlapio sluoksnio storis:	175 mikronai [7 tūkstantosios colio dalys]
Minimalus pakartotinio dengimo intervalas:	Pagal specifikaciją.
Maksimalus pakartotinio dengimo intervalas:	Pagal specifikaciją.
Sauga:	Elkitės atsargiai. Prieš naudojimą ir naudojimo metu laikykitės visų saugos etiketėse, esančiose ant pakuočių ir dažų taros, pateikiamų nurodymų, perskaitykite HEMPEL Saugos Duomenų lapus ir laikykitės visų vietinių ar nacionalinių saugos reikalavimų.



HEMPADUR FAST DRY 15560

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Naujas rūšinis plienas: Tinkamu valikliu kruopščiai nuvalykite tepalus ir kt. Naudodami aukšto slėgio vandens žarną nuplaukite druskų nuosėdas ir kitus teršalus. Abrazyvinis valymas smėliarove iki Sa 2½ (ISO 8501-1:1988). Jei reikia, laikinai apsaugai naudokite tinkamą tarpoperacinį gruntą. Prieš galutinį dažymą būtina pašalinti visus tarpoperacinio grunto pažeidimus ir laikymo bei gamybos teršalus. Remonto darbams ir padažymui: HEMPADUR FAST DRY 15560.

Remontas ir priežiūra: Tinkamu valikliu kruopščiai nuvalykite tepalus ir kt. Naudodami aukšto slėgio vandens žarną nuplaukite druskų nuosėdas ir kitus teršalus. Pašalinkite rūdis ir laisvąsias daleles šlapio ar sauso abrazyvinio valymo būdu arba naudodami elektrinius įrankius. Po šlapio valymo smėliarove nuplaukite paviršių švairiu vandeniu (žarna) ir palaukite, kol išdžius. Sulyginkite nepažeistų sričių kraštus. Nuvalykite nuosėdas. Nudažykite nepadengtus plotus iki tolygaus sluoksnio storio.

NAUDOJIMO SĄLYGOS:

Dažyti tik ant sauso ir švaraus paviršiaus kai paviršiaus temperatūra yra aukštesnė už rasos taško temperatūrą, kad nesusidarytų kondensatas. Naudokite tik tuomet kai dažymo ir kietėjimo temperatūra yra aukštesnė nei: 0°C/32°F

Dažymo temperatūra turi būti 15°C/59°F arba didesnė.

Uždaroje patalpose būtina užtikrinti tinkamą ventiliaciją dažymo ir džiūvimo metu.

PIRMINIS DENGIAMASIS SLUOKSNIS

Nėra, arba kaip nurodyta specifikacijose.

ANTRINIS DENGIAMASIS SLUOKSNIS:

Pagal specifikaciją. HEMPADUR HEMPATEX dažai HEMPATANE HEMUCRYL gruntas

PASTABOS:

Lakiosios organinės medžiagos - ES Direktyva 2004/42/EB:

Gaminys	Kaip pateikiama	15 vol. % skiedimas	Ribinė fazė II, 2010
1556012170	351 g/l	426 g/l	500 g/l

Informaciją apie kitų atspalvių dažų lakiųjų dalelių kiekį skaitykite Saugos duomenų lapuose.

Erozijos/eksploatavimo temperatūra:
Pritaikymas

Natūrali epoksidinių dangų tendencija kalkėti lauko sąlygomis ir didesnis jautrumas mechaniniams pažeidimams bei cheminiam poveikiui aukštesnėse temperatūrose tykamos ir šiam produktui. Ypatingai kruopščiai reikia apdoroti nelygius paviršius (suvinimo siūlės, įpjovimai ir kt.) kadangi dėl per didelio storio sluoksnis tose vietose gali sutrūkinėti. Sluoksnio storis yra pernelyg didelis kai viršija 400 mikronų/ 16 tūkstantųjų colio dalių

Sluoksnio storis/ skiedimas

Galima nustatyti kitą sluoksnio storį nei nurodyta priklausomai nuo paskirties ir naudojimo srities. Tokiu būdu bus pakeista išeiga, keisis džiūvimo laikas ir pakartotinio dažymo intervalas. Normalus diapazonas yra: 75-150 mikronų/3-6 tūkstantųjų colio dalių

Atspalviai:

CURING AGENT 97560 kietiklis patamsėja laikymo metu. Todėl atspalvis gali skirtis - jis bus tamsesnis ir labiau pageltęs nei nurodyto pilko 12170 pigmento. Spalvos pokytis neturi įtakos eksploatacinėms savybėms.

Pastaba dėl pakartotinio dengimo:

Jeigu pakartotinai dažoma ne HEMPADUR produktais, tuomet būtina padengti papildomą (ploną) sluoksnį produkto remiantis pakartotinio dažymo instrukcijomis. Norint užtikrinti gerą sluoksnų sukibimą, būtina kruopščiai nuvalyti paviršių, ypač esant ilgiems pakartotinio dažymo intervalams. Tinkamu valikliu būtina nuvalyti purvą, alyvą, tepalus ir kitus pašalinius objektus, po to gerai nuplauti aukšto slėgio vandens žarna. Druskų nuosėdas būtina nuplauti švairiu vandeniu naudojant žarną. Būtina pašalinti visus dėl ilgalaikio poveikio suirusius paviršiaus sluoksnius. Tinkamai pasiruošus, suirusius sluoksnius galite nuplauti vandens srove - nebūtina taikyti visus aukščiau minėtus valymo metodus. Kilus klausimams arba norėdami gauti patarimą, susisiekite su HEMPEL. Norėdami patikrinti, ar paviršiaus valymo kokybė yra tinkama, naudokite skiautės bandymo metodą.

Pastaba:
IŠDAVĖ:

HEMPADUR FAST DRY 15560 Tik profesionaliam naudojimui.
HEMPEL A/S

1556012170

Šis gaminio duomenų lapas pakeičia anksčiau išleistus dokumentus.

Paiškinimus, apibūrinimus ir informaciją apie taikymo sritį skaitykite skyriuje "Paiškinimai", kuriuos rasite adresu www.hempel.com. Šiame duomenų lape pateikiami tyrimų metu gauti duomenys, specifikacijos, nuorodos bei rekomendacijos arba duomenys, gauti taikant kontroliuojamas, specialiai apibrėžtas sąlygas. Jų tikslumą, išsamumą ir atitiktį faktinėms Produktų naudojimo paskirties sąlygoms nustato tik Pirkėjas ir/arba Naudotojas.

Nesant kito raštiško susitarimo, produktai tiekiami bei visa techninė pagalba teikiama remiantis HEMPEL's BENDROSIOMIS PARDAVIMO, PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOMIS. Gamintojas ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės, o Pirkėjas ir/arba Naudotojas atsisako pateikti pretenzijas dėl atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumui, išskyrus atvejus, nurodytus minėtose BENDROSIOSE SĄLYGOSE, dėl rezultatų, traumų, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių ar žalos, patirtos naudojant Produktus nepaisant aukščiau ar kitoje lapo pusėje nurodytų rekomendacijų ar naudojant gaminius ne pagal paskirtį. Produkto duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir netenka galios praėjus penkeriems metams nuo išleidimo datos.

HEMPEL